

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф комбинированный «Дебют - 5" New


пр.КН.НМ.05.53.00.00.00

Габаритные размеры

Ширина: 1600 мм

Высота: 2005 мм

Глубина: 460 мм



EAC

ОЛМЕКО®
мебельная фабрика

Шкаф комбинированный «Дебют - 5" New

Гарантийный срок: Мебель бытовая - 24 мес., мебель для сидения и лежания - 18 мес.
Срок службы 10 лет














Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

ООО МФ "Олимп-мебель" 606400 Россия, Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Челюскинцев 27


ЕАЭС N RU Д-RU.ДМ46.В.00566/20 Мебель бытовая корпусная на каркасе
из древесных материалов (кроме детской)

Дата изготовления _____

Фурнитура

Шкант 8*30  8 шт. A	Евровинт 7x50  14 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для эксцентрика  40 шт. D	Заглушка для евровинта  10 шт. T	Гвоздь 2x20  94 шт. L
Шуруп 3,5x16  64 шт. S	Дюбель ввинчиваемый  36 шт. V	Эксцентрик  36 шт. E	Шуруп 4,2x13 с прессшайбой черный  9 шт. H	Крючок  4 шт. Q	Полкодержатель  4 шт. W
Петля 4-х шарнирная накладная  8 шт. Z	Направляющие роликовые 350 мм  2 компл. F	Амортизатор  8 шт. Y	Шуруп 3,5x19 черный  8 шт. I	Штанга выдвижная L= 380 мм  1 шт. U	Скрепка для задней стенки  6 шт. I
Скотч для зеркала 2-х стор.  16 шт. G	Петля 4-х шарнирная вкладная  2 шт. X	Инструменты 			

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.



Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет: мебель бытовая – 24 мес., мебель для сидения и лежания, мебель детская – 18 мес., мебель детская для сидения и лежания – 12 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или его замену, если потребителем не нарушены правила транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую «инструкцию по сборке» и копию товарного чека.


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (в том числе замену фурнитуры), не ухудшающие его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Важно: сохраняйте, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламаций. В случае составления рекламации пользуйтесь обозначениями из данной инструкции по сборке.

С условиями гарантийного обслуживания, а также с рекомендациями по обслуживанию и эксплуатации за мебелью ознакомлен: _____ (подпись клиента)

Поз.	Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Толщи на, мм	Кол-во, шт
1	КН.НМ.05.54.00.10.00	1600	450	16	1
2	КН.НМ.05.54.00.02.00	1984	420	16	1
3	КН.НМ.05.54.00.03.00	1984	420	16	1
4	КН.НМ.05.53.00.41.00	1984	420	16	1
5	КН.НМ.05.53.00.42.00	1484	480	16	1
6	КН.НМ.05.53.00.06.00	484	420	16	1
7	КН.НМ.05.53.00.38.00	484	420	16	1
8	КН.НМ.05.53.00.08.00	466	420	16	1
10	КН.НМ.05.54.00.04.00	668	420	16	2
11	КН.НМ.05.53.00.12.00	400	400	16	1
12	КН.НМ.05.53.00.13.00	400	250	16	3
14	КН.НМ.05.54.00.06.00	668	80	16	1
15	КН.НМ.05.53.00.16.00	466	80	16	1
16	КН.НМ.05.54.00.11.00	1896	346	16	2
17	КН.НМ.05.53.00.35.00	410	494	16	1
18	КН.НМ.05.53.00.36.00	890	396	16	1
19	КН.НМ.05.53.00.37.00	396	140	16	2
20	КН.НМ.05.53.00.21.00	344	90	16	2
21	КН.НМ.05.53.00.22.00	350	90	16	2
22	КН.НМ.05.53.00.23.00	350	90	16	2
23	КН.НМ.05.53.00.24.00	372	348	2,5	2
24	КН.НМ.05.53.00.25.00	415	495	2,5	1
25	КН.НМ.05.54.00.08.00	1915	345	2,5	2
26	КН.НМ.05.53.00.27.00	1205	420	2,5	1
27	КН.НМ.05.53.00.39.00	780	370	4	1
28	Ручка А13	250			3
29	Ручка А13 - 01	800			1

ПОРЯДОК СБОРКИ



1

Diagram illustrating the assembly of the first section of the model, showing the placement of screws (V, M, Z, S) and the correct orientation of the components.

Callouts indicate the quantity and type of screws used:


- x12 V (Screws for panel 1)
- x6 M (Screws for panel 4)
- x6 Z (Screws for panel 4)
- x6 S (Screws for panel 4)

A warning icon shows the correct (checkmark) and incorrect (X) way to insert a screw.


2

Diagram 2 illustrates the assembly of the main board. It shows three boards (3, 4, 6) with various components being installed. Board 3 has 18 screws (V) and two long strips. Board 4 has 4 screws (Z) and two long strips. Board 6 has 2 screws (M). A callout shows the correct (checkmark) and incorrect (X) way to install a screw into a hole.


3




4



5





6





7




7








8




9



10




Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки




9


11



12




13





14

Схема наклейки 2-х стороннего скотча.




Внимание! Скотч наклеивать с обратной стороны зеркала.

Поверхности склеивания зеркала и подзеркальника протрите и обезжирьте. Уложите подзеркальник с зеркалом на некоторое время в горизонтальное положение, для лучшего приклеивания.






15



15

x10

x2



13